

Хомут для шланга ушковый

Хомуты ушковые позволяют обжимать шланги с небольшим давлением наиболее плотно, тк имеют конструкцию язычок-канавка, что позволяет достичь обжатия по всей окружности.

Для шлангов до 40мм они являются хорошей альтернативой другим хомутам. Также они компактны и сделаны полностью из нержавеющей стали, что является их преимуществом в применениях где постоянно возможно присутствие жидкостей.



<https://homutprof.ru>
homutprof@mail.ru
+ 7 996 789 12 59



| Артикул | Диаметр рабочий, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
|------------|------------------------|---------------|----------------|
| 16702488 C | 5,3-6,5 | 5,0 | 0,5 |
| 16700001 C | 5,8-7,0 | 5,0 | 0,5 |
| 16700002 C | 6,8-8,0 | 5,0 | 0,5 |
| 16700003 C | 7,0-8,7 | 5,0 | 0,5 |
| 16702491 C | 7,3-9,0 | 5,0 | 0,5 |
| 16700004 C | 7,8-9,5 | 5,0 | 0,5 |
| 16700005 C | 8,3-10,0 | 5,0 | 0,5 |
| 16700006 C | 8,8-10,5 | 5,0 | 0,5 |
| 16702492 C | 9,2-10,9 | 5,0 | 0,5 |
| 16700007 C | 9,6-11,3 | 5,0 | 0,5 |
| 16700008 C | 10,1-11,8 | 5,0 | 0,5 |
| 16702951 C | 9,4-11,9 | 7,0 | 0,6 |
| 16700009 C | 9,8-12,3 | 7,0 | 0,6 |
| 16702493 C | 10,3-12,8 | 7,0 | 0,6 |
| 16700010 C | 10,8-13,3 | 7,0 | 0,6 |
| 16700011 C | 11,3-13,8 | 7,0 | 0,6 |
| 16700012 C | 11,5-14,0 | 7,0 | 0,6 |
| 16702864 C | 11,7-14,2 | 7,0 | 0,6 |
| 16700013 C | 12,0-14,5 | 7,0 | 0,6 |
| 16700014 C | 12,3-14,8 | 7,0 | 0,6 |

<https://homutprof.ru>
homutprof@mail.ru
+ 7 996 789 12 59



| | | | |
|------------|-----------|-----|-----|
| 16700015 C | 12,8-15,3 | 7,0 | 0,6 |
| 16700016 C | 13,2-15,7 | 7,0 | 0,6 |
| 16702998 C | 13,5-16,0 | 7,0 | 0,6 |
| 16702494 C | 13,7-16,2 | 7,0 | 0,6 |
| 16702496 C | 14,3-16,8 | 7,0 | 0,6 |
| 16700017 C | 14,5-17,0 | 7,0 | 0,6 |
| 16702497 C | 15,0-17,5 | 7,0 | 0,6 |
| 16700018 C | 15,3-17,8 | 7,0 | 0,6 |
| 16700019 C | 14,8-18,0 | 7,0 | 0,6 |
| 16700020 C | 15,3-18,5 | 7,0 | 0,6 |
| 16700110 C | 16,0-19,2 | 7,0 | 0,6 |
| 16702498 C | 16,6-19,8 | 7,0 | 0,6 |
| 16704825 C | 17,8-21,0 | 7,0 | 0,6 |
| 16700024 C | 17,8-21,0 | 7,0 | 0,6 |
| 16700026 C | 19,4-22,6 | 7,0 | 0,6 |
| 16700028 C | 20,3-23,5 | 7,0 | 0,6 |
| 16700029 C | 20,9-24,1 | 7,0 | 0,6 |
| 16700031 C | 22,4-25,6 | 7,0 | 0,6 |
| 16700033 C | 23,9-27,1 | 7,0 | 0,6 |
| 16700035 C | 25,4-28,6 | 7,0 | 0,6 |
| 16701116 C | 25,9-29,1 | 7,0 | 0,6 |
| 16702047 C | 26,9-30,1 | 7,0 | 0,6 |
| 16700039 C | 27,6-30,8 | 7,0 | 0,6 |

<https://homutprof.ru>
homutprof@mail.ru
+ 7 996 789 12 59



| | | | |
|------------|-----------|------|-----|
| 16700040 C | 28,4-31,6 | 7,0 | 0,6 |
| 16700042 C | 29,9-33,1 | 7,0 | 0,6 |
| 16700044 C | 31,4-34,6 | 7,0 | 0,6 |
| 16700045 C | 31,8-35,0 | 7,0 | 0,6 |
| 16700378 C | 32,3-35,5 | 7,0 | 0,6 |
| 16700046 C | 32,9-36,1 | 7,0 | 0,6 |
| 16700048 C | 34,4-37,6 | 7,0 | 0,6 |
| 16700050 C | 34,9-38,1 | 7,0 | 0,6 |
| 16704052 C | 35,8-39,0 | 7,0 | 0,6 |
| 16700052 C | 36,4-39,6 | 7,0 | 0,6 |
| 16705573 C | 37,3-40,5 | 7,0 | 0,6 |
| 16700053 C | 37,8-41,0 | 7,0 | 0,6 |
| 16700212 C | 28,4-31,6 | 9,0 | 0,6 |
| 16700218 C | 32,9-36,1 | 9,0 | 0,6 |
| 16704279 C | 21,6-24,8 | 10,0 | 0,8 |
| 16705331 C | 24,8-26,0 | 10,0 | 0,8 |
| 16704335 C | 23,8-27,0 | 10,0 | 0,8 |
| 16704337 C | 24,8-28,0 | 10,0 | 0,8 |
| 16704269 C | 25,3-28,5 | 10,0 | 0,8 |
| 16704339 C | 26,8-30,0 | 10,0 | 0,8 |
| 16705374 C | 27,3-30,5 | 10,0 | 0,8 |
| 16704180 C | 27,8-31,0 | 10,0 | 0,8 |
| 16704182 C | 28,4-31,6 | 10,0 | 0,8 |

<https://homutprof.ru>
homutprof@mail.ru
+ 7 996 789 12 59



| | | | |
|------------|-----------|------|-----|
| 16704932 C | 28,8-32,0 | 10,0 | 0,8 |
| 16704343 C | 29,3-32,5 | 10,0 | 0,8 |
| 16705252 C | 29,9-33,1 | 10,0 | 0,8 |
| 16706076 C | 30,3-33,5 | 10,0 | 0,8 |
| 16704346 C | 30,8-34,0 | 10,0 | 0,8 |
| 16704347 C | 31,3-34,5 | 10,0 | 0,8 |
| 16705023 C | 31,5-34,7 | 10,0 | 0,8 |
| 16704348 C | 31,8-35,0 | 10,0 | 0,8 |
| 16704349 C | 32,3-35,5 | 10,0 | 0,8 |
| 16704350 C | 32,8-36,0 | 10,0 | 0,8 |
| 16704351 C | 33,3-36,5 | 10,0 | 0,8 |
| 16704305 C | 33,8-37,0 | 10,0 | 0,8 |
| 16707634 C | 34,4-37,6 | 10,0 | 0,8 |
| 16700221 C | 34,8-38,0 | 10,0 | 0,8 |
| 16707094 C | 35,8-39,0 | 10,0 | 0,8 |
| 16705482 C | 36,8-40,0 | 10,0 | 0,8 |
| 16704358 C | 37,3-40,5 | 10,0 | 0,8 |

<https://homutprof.ru>
homutprof@mail.ru
+ 7 996 789 12 59



<https://homutprof.ru>
homutprof@mail.ru
+ 7 996 789 12 59

